

# Girne - Çatalköy İmar Planı

## Doğanköy Köyiçi Koruma Alanı Araştırması

### Lejand


-  Koruma Alanı Sınırı
-  Eş Yükselti Eğrisi
-  76/2 Parsel Sınırı / Parsel No
- Bina Yapısal Durum**
-  Çok İyi
-  İyi
-  Kötü

### Bina Yapısal Durum

### Mevcut Durum ve Analiz

2017

MD 10



0 30 60 120 180 Meters

